

HC-S1, S2控制器端子接口		富士RYS401S3-LSS-Z24		
信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明
P+	脉冲输出	22	CA	脉冲输入
P-		23	*CA	
S+	方向输出	24	CB	方向输入
S-		25	*CB	
GND	信号地	26	M5	信号地
+24V	+24V电源	8	P24	外接控制电源+
0V	24V电源地	9	M24	外接控制电源-
		1	COUNT1	伺服使能
SRDY	伺服准备好	没有找到相应的点，可先和0v短接		伺服警报输出